見守り新鮮情報

第45号

平成20年4月以降、ヒーター、電気カーペット、石油ストーブ等の暖房機器について次のようなリコール社告が出ています。

【主な社告の理由】

◆部品の不具合により、発煙・発火に至るおそれがある。

◆一酸化炭素を含む排気ガスが室内に漏れ出し、死亡事故に至るおそれがある。

暖房機器のリコール社告

冬が来る前に暖房機器を点検しましょう

ひとこと助言

見守るくん

- リコール社告の対象製品をそのまま使うと、火災、一酸化炭素中毒などにつながる危険性があります。お手元の暖房機器をチェックし、もし該当する製品が見つかった場合、また疑問のある場合には、すぐにメーカーや販売店等（一覧表参照）に連絡しましょう。
- 製品上の問題が判明したとき、メーカーや販売店等は対象製品の回収・交換・点検・無償修理等を行っています。これらの情報は、新聞広告欄やホームページ等でお知らせしています。
- 国民生活センターのホームページでも「回収・無償修理等のお知らせ」コーナーでご覧いただけます。
- 心配なときは、お住まいの自治体の**消費生活センター**等にご相談ください。

発行：（独）国民生活センター　企画・編集：（社）全国消費生活相談員協会　本文イラスト：よしたけたかこ　2008年11月6日

暖房機器のリコール社告

国民生活センターが把握している、新聞広告欄に掲載された情報です。（2008年10月31日時点）

	メーカー・対象製品	社告理由と対応	連絡先
ヒーター	【メーカー】㈱デンソー（旧社名 日本電装㈱） GAC㈱（旧社名 ゼネラルエアコン㈱） 【対象製品】 遠赤外線ヒーター「エンセキ」 機種　7FX［1989～1990年販売］ 品番　ホワイト　479000−2200　グレー　479000−2230 機種　10FA［1987～1997年販売］ 品番　ホワイト　479000−2170　479000−2171　479000−2172 479000−2370　479000−2490 グレー　479000−2220　479000−2221　479000−2380 479000−2500 機種　10FC［1988～1997年販売］ 品番　ホワイト　479000−2190　479000−2191　479000−2192 479000−2390　479000−2470 グレー　479000−2280　479000−2400　479000−2480 機種　12F［1982～1988年販売］ 品番　樹脂スタンド　479000−2080　479000−2081 金属スタンド　479000−0280　479000−2040 機種　12FD［1982～1988年販売］ 品番　樹脂スタンド　479000−2090　479000−2091 金属スタンド　479000−0290　479000−2050 GAC「スキニー セラミック ヒーター」 機種名 ERF121VAA　ERF121VAB　ERF121VDA［1984～1987年販売］ 品番　レッド　479000−5020　479000−5021　479000−5030	【社告理由】製品本体の内部にある電気配線の接続部が緩くなることによって発煙・発火のおそれがある。 【対応】1台につき2万円での買い取り。	㈱デンソー デンソーエンセキ 回収受付センター 0120-181-103 【掲載日】 2008年10月15日 2008年7月23日 2008年2月27日 2007年11月6日 2007年3月28日
	【輸入販売元】燦坤（サンクン）日本電器㈱ 【対象製品】 カーボンヒータ 2005年・2006年製　販売元：燦坤（サンクン） TSK−5328CT　TSK−5328CRI 2005年製　販売元：㈱バルス TSK−5328CRI（BW） ハロゲンヒータ 2006年・2007年製　販売元：㈱フィフティ FS−900T	【社告理由】部品の不具合により、発煙・発火に至るおそれがある。 【対応】同等品との交換。	燦坤（サンクン）日本電器㈱ カーボンヒータ・ ハロゲンヒータ 回収交換ダイヤル 0120-600-527 【掲載日】 2008年4月21日 2007年8月7日
	【メーカー】パナソニック㈱（旧社名　松下電器産業㈱） 【対象製品】 FF式石油温風機［1985～1991年製］ OK−2525　OK−2526　OK−2535　OK−2536　OK−3525 OK−3526　OK−3527　OK−3535　OK−3536　OK−3537 OK−4020　OK−4030 OK−2526HA　OK−3527HA　OK−4020HA FF式石油温風機［1991～1992年製］ OK−302B　OK−303B　OK−402B　OK−403B 石油フラットラジアントヒーター［1989～1991年製］ OK−R500F　OK−R501F　OK−V501F　OK−U501AF OK−R800C　OK−R800AC	【社告理由】一酸化炭素を含む排気ガスが室内に漏れ出し、死亡事故に至るおそれがある。 【対応】1台につき5万円での買い取り、もしくは給気ホース部の無償点検・修理。	パナソニック㈱ FF市場対策本部 0120-872-773 【掲載日】 2008年4月16日～ 2005年4月21日まで 15回掲載
電気カーペット	【メーカー】東レ㈱ 【対象製品】 電気カーペット［1976～1983年頃販売］ 『ダンポッポ』、『だんぽっぽ』、『ほかにか』の全ての品番	【社告理由】電気回路の一部が過熱し、焦げる。 【対応】使用を中止し、窓口へ連絡。	東レ㈱ ダンポッポお客様センター 0120-545-115 【掲載日】 2008年5月14日
石油ストーブ等	【メーカー】㈱コロナ 【対象製品】 石油ストーブ・石油ファンヒーター ワンタッチ式油タンクを有する2000年以前に製造されたもの	【社告理由】「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認をおこなわなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至るおそれがある。 【対応】油タンクの無償点検・修理。	㈱コロナ お客様相談窓口 0120-623-238 【掲載日】 2008年9月18日 2008年2月20日 2007年12月13日