

【社告など一覧(2008年10月31日現在、国民生活センターで把握できたもの、及び独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の製品安全・事故情報より)】

(注)「回収対象台数」及び「進捗率」は当センターより関係事業者に問合せ、11月11日までに回答が得られたものを掲載した。

| No. | 事業者名 | 社告日 | 製品名および型式 (製造国) | 確認方法 | 社告等の内容 | 対処方法 | 販売期間 | 連絡先等 | 回収対象台数 | 進捗率 (2008/9/30現在) |
|-----|--|--------------------------------|---|----------------|---|--------------|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | ㈱アイアン(輸入販売元) | 2003/2/1 | イオンフラットハロゲンヒーター IR-4469 (中国製) | 本体裏面のシール | 生産組み立てラインの作業ミスにより、電源が入らない等の不具合が発生した | 無償製品交換または返金 | 2002/9/21～ 2002/12/20まで | 0120-848450 受付時間：土・日・祝 日を除く 9時～19時 | 19,720台 | 30.6% |
| | | 2004/2/10 | 速暖ハロゲンヒーターIR-4650 (中国製) | 商品支柱裏面のステッカー | 電球が破損した報告が数件あり、輸送中外部より製品に衝撃が加わり破損したことが判明した | 無償製品交換または返金 | 2003/9～ | | 82,000台 | 21.6% |
| 2 | ㈱アルパジャパン(輸入元) 二光㈱(販売元) | 2006/12/13 | サンライズ ハロゲンヒーター スタンダードHH-A11型 製造番号：BJ01～BJ30, BK01～BK10 (中国製) | 表示箇所 (図で説明) | 一部商品に電源端子のネジ止めが緩くごくまれに発火・発煙に至る原因となる不具合が判明した | 無償点検・改修 | 2002/10～ | 0120-25-2283 受付時間：10時～17時。 土・日・祝日・年末年始は除く | 未回答 | 未回答 |
| 3 | ㈱インターコンプ(発売元) ㈱ベスト電器(販売店) 住友商事㈱(輸入元) | 2007/6/14 再社告 2007/10/17 | インターコンプハロゲンヒーター BJH-881 : ① BJH-801 : ② BJL-801 : ③ (韓国製) | 表示箇所 (図で説明) | ヒーター管の破裂、発火等の事故の発生する可能性があることが判明した | 製品引取・返金 | 2003/9～ | 0120-485-448 受付時間：9時～17時。 日曜は除く | ①16,432台 ②12,059台 ③14,252台 | ①38.5% ②34.4% ③32.6% |
| | | 2008/3/21 | インターコンプハロゲンヒーター BJH-800 (韓国製) | 表示箇所 (図で説明) | ヒーター後部のコネクタ部より発煙・発火等の事故の発生する可能性があることが判明した | 製品引取・返金 | 2002/9～ | 0120-485-448 受付時間：9時～17時。 日曜は除く | 21,349台 | 27.9% |
| 4 | エスケイジャパン㈱(輸入元) | 2008/4/18 | ハロゲンヒーター SKJ-802A(2002年製) : ① SKJ-1005R(2004年製) : ② SKJ-1005M(2004年製) : ③ SKJ-H1005R(2005年製) : ④ SKJ-H1005M(2005年製) : ⑤ (中国製) | — | 電子部品の一部に不具合があり使用中発煙に至る恐れがあることが判明した | 無償点検または代替品交換 | 2002/9、2004/9、 2005/9に製造販売 | 0120-816-107 受付時間：10時～17時。 土・日・祝日は除く | ①96,000台 ②5,000台 ③10,000台 ④12,400台 ⑤20,600台 | ①27.0% ②25.1% ③24.1% ④20.1% ⑤22.0% |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|----------------|--|--------------------------|--|---|--|---|
| 5 | 燦坤（サンケン）日本電器株式会社（輸入販売元） | 2008/4/21 | ハロゲンヒーター 2006年製、2007年製 FS-900T 販売元：（株）フィフティ（中国製） | 型番は製品裏面に記載 | 部品不良により発煙・発火に至る恐れがあることが判明した | 製品回収・同等品交換 | 2006/9～2008/2 | 0120-600-527 受付時間：9時～17時。 土・日・祝日は除く | 15,593台 | 14.8% |
| 6 | （株）シー・アイ・シー（輸入元） （株）ヤマダ電機（販売元） | 2007/1/31 再社告 2007/11/1 | ハロゲンヒーター YS-F800H : ① YS-F800R : ② YS-F800N : ③ （台湾製） | 表示箇所 （図で説明） | ハロゲン管が破裂し、カーペットなどが焦げる事故が発生した | 製品回収・返金 | 2002/11～2004/3 | 0120-338-622 受付時間：9時～18時。 日曜は休み | ①57,933台 ②25,567台 ③21,817台 | ①27.8% ②16.3% ③16.0% |
| | | 2006/11/15 再社告 2007/1/22 再々社告 2007/11/1 | ハロゲンヒーターYS-F803R （台湾製） | 表示箇所 （図で説明） | ノイズが原因となり誤作動する恐れがあることが判明した | 製品回収・返金 | 2004/9～2006/3輸入 | 0120-338-622 受付時間：9時～18時。 日曜は休み | 33,011台 | 40.6% |
| 7 | （株）ジェ・ネット（輸入元） | 2007/3/27 再社告 2007/12/25 | 速暖ハロゲン遠赤外線ヒーター KSL-881 : ① KSH-880 : ② （韓国製） | 表示箇所 （図で説明） | 2001年度より販売した一部商品において本体内部のジョイント部分に高熱を生じ、発火する可能性があることが判明した | 製品回収・返金 | — | 0120-065005 受付時間：10時～17時。 土・日・祝日は除く | ①9,264台 ②4,820台 | ①32.3% ②12.0% |
| 8 | 大宇電子ジャパン（株）（輸入元） | 2003/2/28 再社告 2003/10/31 再々社告 2007/3/1 | 遠赤外線ハロゲンヒーターSD-80G （韓国製） | 支柱裏側にモデル名を貼付 | 製品の内部において、強弱切換を行う内部の部品が発熱し発煙・発火に至る危険性のあることが判明した | 製品回収・返金 | 2002/10～2003/2 | 0120-88-2076 受付時間：10時～17時 | 80,317台 | 39.9% |
| 9 | 東邦金属工業（株）（輸入元） | 2005/7/12 | ハロゲンヒーター TH800R-14 : ① TH800-14 : ② TS800-12 : ③ （中国製） | — | ごく一部の製品に極めてまれに部品不具合により発熱し発煙する恐れのあることが判明した | 無償点検・改修 | 2003/10～2004/3 （北海道地区は2005/6迄） | 0120-006-891 受付時間：月～金曜日 9時～17時 | ①10,000台 ②2,000台 ③6,000台 | ①約36% ②約14% ③約3% |
| 10 | （株）日本ビネガーボトラーズ（輸入販売元） | 2004/8/26 再社告 2004/12/14 再々社告 2008/2/1 | ハロゲンヒーターパラソーラー V-800-GR-I-WH : ① V-800ST : ② （台湾製、韓国製、中国製：製造時期により異なる） | 本体スタンド背面ステッカー | 内部の部品が発熱し、発煙・焼損の恐れがあることが判明した | 製品回収・返金 （返金額の内容はHP参照） | ①2002/10～2003/1輸入 ②2001/7～2001/12輸入 | 0120-709080 受付時間：土日祝日を 除く 9時～17時 | ①18,278台 ②156,316台 | ①29.0% ②7.4% （共に 2008/10/28 現在） |
| | | 2008/2/1 | ハロゲンヒーター V-700SF : ① V-700DX : ② V-700SL : ③ V-800DX : ④ （台湾製、韓国製、中国製：製造時期により異なる） | — | 耐久年数（毎日4～5時間使用において約4～5年（3000時間））を過ぎた一部製品に焼損事故発生が判明した | 注意喚起 （使用停止） | ①2002/7～2002/8 ②2002/9～2003/8 ③2002/8～2003/7 ④2001/11～2001/12 | 0120-709080 受付時間：土日祝日を 除く 9時～17時 | ①5,183台 ②35,359台 ③126,199台 ④42,438台 | — |
| 11 | （株）万雄（バンユウ）（輸入販売元） | 2007/6/18 （NITEより注意喚起） | ハロゲンヒーターDW-803 （韓国製） | 底部裏面の表示ラベル等 | 配線接続部のカシメ不良及び固定位置の不良によって、製品の底面樹脂を溶融したり、下に敷いていたカーペットなどが焦げる事故が発生した | 無償点検・改修 | 2001/1～2001/8 | 06-6222-2248 | 38,154台 | 5.8% |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| 12 | ㈱フジマック(輸入販売元) | 2007/3/16 | ハロゲンヒーター-CHL-801 (韓国製) | 表示箇所 (図で説明) | 極めてまれに、上部スイッチ部分より異常な発熱が起きるという不具合が発生した | 製品回収・返金 | 2002～2003 | ・TEL: 0120-023395 ・TEL: 06-6568-3391 ・FAX: 06-6568-7075 | 9,396台 | 8.5% |
| 13 | 松本技研㈱(輸入元) | 2008/8/18 | ハロゲンヒーター STL-900(S) 製造番号 22700001～22718200 STL-900(G) 製造番号 22700001～22707000 (台湾製) | 本体背面の 定格シールの 下部に記載 | 電源切替スイッチの一部が経年変化することによりスイッチを「切」にしても電源が切れない状態が発生する恐れがあることが判明した | 無償点検・改修 | 2002/9～2003/3 | 0120-223-715 受付時間: 月～金曜日: 9時～17時 | 25,200台 | 0% |
| 14 | 三ツ星貿易㈱(輸入販売元) | 2004/1/7 | 二灯式ハロゲンヒーター TOYOSONIC HYT-1002 EXCELLENCE HF-2002 EXCELLENCE MY-3002 (中国製) | 表示箇所 (図で説明) | 本体上部の放熱グリルが欠落しているものがあり、最悪の場合、発煙・発火の恐れがあることが判明した | 放熱グリルが欠落している場合、無償交換 | 2003/9～ | 0120-86-2717 受付時間: 土日祝日を 除く 9時～17時 | 13,000台 | 社告掲載後、一般消費者から放熱グリル欠落の申し出は寄せられていない |
| 15 | 明電工業㈱(輸入販売元) | 2006/3/6 | ハロゲンヒーターMK-91(グレー色) (中国製) | 表示箇所 (図で説明) | ランプが破裂し、その破片で床等が焦げる可能性があることが判明した | 無償点検・交換 | 2003/9～2003/12 輸入 | 0120-663-056 受付時間: 土日を 除く 10時半～19時 | 未回答 | 未回答 |
| 16 | ㈱メディア・プライス(輸入販売元) | 2006/4/25 再社告 2006/10/18 | ハロゲンヒーター-NSH-800R:① ハロゲンヒーター-NSH-800-14A:② (中国製) | 本体スタンド 底部 | 内部の電圧切替部品の不具合により、発熱、毀損の恐れがあることが判明した | 無償点検・改修 | 2002/10～2004/1 | 0120-80-7272 受付時間: 土日を 除く 10時～17時 | 34,918台 | ①20.3% ②18.0% |
| 17 | ㈱山善(輸入元) | 2004/10/13 | YAMAZENハロゲンヒーターHG-800(W) 対象製造番号: 031028～031110 (中国製) | 本体背面に 製造番号を 表示 | 不良のガラス管が混入し、使用中に破損する不具合が発生した | 製品回収・返金 | 2003/10下旬～2003/11 初旬 製造 | 0120-219-700 受付時間: 9時～17時半 | 45,171台 | 7.2% |
| 18 | ㈱ユニ・ロット (発売元) 住友商事マシ ネックス関西㈱ (輸入元) | 2007/12/21 | ハロゲンヒーター YH-6000(B)、YH-6001(W) (中国製) | 商品背面の 床から5cm の ところの シール | 内部の部品が発熱し、発煙・焼損の恐れがあることが判明した | 製品回収・返金 | YH-6000(B) 2002/8～ YH-6001(W) 2002/9～ | 0120-598-003 受付時間: 9時～17時。 土・日・祝日は除く | 未回答 | 未回答 |
| 19 | 吉井電気㈱(輸入販売元) | 2007/2/19 | ハロゲンヒーター AHH-803T : ① AHH-804TI : ② EHH-805T : ③ EHH-806TI : ④ (中国製) | 操作パネル と支柱背面 | 一部の製品について、ランプが破損し、その破片で床等を焦がす事故が発生した | 製品回収・返金 | 2003/10～2004/1 | 0120-655-160 受付時間: 9時～17時半。 土・日・祝日は除く | ①12,741台 ② 2,897台 ③22,884台 ④ 9,500台 | ①32.9% ②38.9% ③37.9% ④41.0% |
| 合 計 | | | | | | | | | 1,173,768台 | |

<title>ハロゲンヒーターのリコール社告一覧</title>