




ベビーカーのリコール社告 このベビーカーを お持ちではないですか？

ベビーカーについて、リコール社告が出ています。

[社告の理由]

- ◆ネジが緩む製品があり、緩んだまま使用するとネジの脱落などにより背もたれが傾くおそれがある。
- ◆股ベルトのバックルのネジが緩み、解除ボタンを押さなくても外れてしまうおそれがある。
- ◆後ろキャスターの車輪が使用中に脱落するおそれがある。
- ◆前輪のボルトの強度が低下、規格外パーツの混入により前輪が外れるおそれがある。
- ◆フロントガードを持ってベビーカーを持ち上げると、フロントガードが本体から外れるおそれがある。



メーカー・銘柄名・型式・社告理由・連絡先などの詳細は一覧表をご覧ください。

ひとことアドバイス

- リコール社告の対象製品をそのまま使うと、けがや転落など重大な事故につながる場合があります。お手持ちのベビーカーをチェックしましょう。
- もし、該当する商品が見つかった場合、または疑問のある場合には、すぐに当該メーカーや販売店等（一覧表参照）に連絡しましょう。
- 製品上の問題が判明したとき、メーカーや販売店等は対象製品の回収・無償修理・点検等を行っています。これらの情報は新聞広告欄やホームページ等で知らせています。
- 国民生活センターのホームページでも「回収・無償修理等のお知らせ」コーナーでご覧いただけます。
- 心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センターにご相談ください。

さぼーとくん



ベビーカーのリコール社告

国民生活センターが把握している、新聞広告欄に掲載された情報です。(2008年9月30日作成)

	メーカー・銘柄名・型式など	社告理由と対応	連絡先
1	【メーカー】 アップリカ葛西(株) 【銘柄名・型式など】 カルッコベッド メディカル アイtoアイ シリーズ(両対面) 超軽量ふわっとベッド アイtoアイ シリーズ(両対面) WなMini アイtoアイ シリーズ(両対面) VERY ベリー Mini シリーズ(両対面) ベビー クルーザー シリーズ(両対面) ミラノライト 両対面 シリーズ ロイヤルプラム シリーズ(両対面) ユーロプラス シリーズ(両対面) Medic Rev(メディック レヴ) シリーズ(両対面) ベビーカー工房 シリーズ(両対面) マワール 4WF シリーズ(両対面) ショコラ シリーズ(両対面) カルッコライト シリーズ(両対面) ドッチモターン シリーズ(両対面)	【社告理由】 ネジが緩む製品があることが判明。緩んだまま使用するとネジの脱落などにより、背もたれが傾くなどして転落やけがに至るおそれがある。 【対応】 点検し緩みがある場合は、①交換用部品と専用ドライバーの送付、②引き取りによる点検・改修。	アップリカ・チルドレンズプロダクツ(株) ☎0120-545-370 【掲載日】 2008年7月8日 2008年7月26日
2	【メーカー】 不二貿易(株) 【銘柄名・型式など】 ベビーストローラー「ロッソネロ」 股ベルトバックル裏側の四隅がネジ止めになっている製品	【社告理由】 股ベルトのバックルが解除ボタンを押さなくても外れるおそれがある。 【対応】 バックルの交換。	(株)西松屋チェーン ☎0120-284-147 【掲載日】 2007年12月11日
3	【メーカー】 アップリカ葛西(株) 【銘柄名・型式など】 ショコラ クワトロ(4輪キャスター) 品名 ポルカドットカスタードBR 品番(5桁) 92884 ロット番号(6桁) **167* **177* 品名 デコレーターコイズGR 品番(5桁) 92885 ロット番号(6桁) 13187* **167* **177* TOCCO Rev(トッコ レヴ/4輪キャスター) 品名 グリーン×イエローGN 品番(5桁) 92913 ロット番号(6桁) 33167* 39177* **157* 品名 パープル×ピンクPR 品番(5桁) 92915 ロット番号(6桁) 33167* 351772 **157* 品名 ブラック×ブルーBK 品番(5桁) 92919 ロット番号(6桁) 141771 381771 **157* **167* ※ロット番号は、表中の「*」を除く数字を確認。	【社告理由】 後ろキャスターの車輪が使用により脱落するおそれがある。 【対応】 部品を無償交換。	アップリカ・チルドレンズプロダクツ(株) ☎0120-545-224 【掲載日】 2007年9月19日
4	【メーカー】 ストッケ社 【銘柄名・型式など】 ストッケ・エクスプローラー(R) シリアル番号1から27295	【社告理由】 使用により前輪のボルトの強度が低下して前輪が外れる可能性がある。 【対応】 前輪を無償交換。	(株)ストッケジャパン ☎0120-354-907 【掲載日】 2007年5月25日
5	【メーカー】 マクラーレン社 【銘柄名・型式など】 マクラーレン ヴォロー 製造ロット番号「MAC013」	【社告理由】 規格外パーツの混入により、前輪が脱落するという不具合が発生。 【対応】 前輪を無償交換。	野村プレミアムプランズ(株) 03-5214-2647 【掲載日】 2004年7月24日
6	【メーカー】 インファンタジー社 【銘柄名・型式など】 インファンタジーC1 コンセプトC C1【INFANTASY C1】 ロット番号(タイヤ直径約15cm) C1-010001~C1-021876、IF-002001~IF-003058 IF-007079~IF-008140、IF-009029~IF-010084 コンセプトA A1【INFANTASY A1】 ロット番号(タイヤ直径約18cm) IF-003059~IF-003950、IF-004851~IF-004870 IF-004872 ~IF-007078、IF-008141~IF-009028	【社告理由】 フロントガードを持って持ち上げるとフロントガードがベビーカー本体より外れやすいものがある。乳幼児を乗せたままフロントガードを持って持ち運び行為を控えること。 【対応】 窓口まで連絡を。	コンビ(株) ☎0120-559-144 【掲載日】 2003年4月28日