

## 今月の原因究明テスト実施状況 (2004年1月分)

2004（平成16）年1月の原因究明テストの受入件数は1件であり、テストを実施し回答した件数は、前月までの受入分を含めて3件であった。受け入れの1件は、消費生活センターおよび行政機関から依頼のものである。商品分類別の内訳は、食料品1件である。2003年10月1日（独立行政法人化）以降の受入件数の累計は10件となった。

実施・回答した3件は、消費生活センターおよび行政機関から依頼のもの3件である。商品分類別の内訳は、住居品3件である。2003年10月1日（独立行政法人化）以降の実施件数の累計は14件となった。

テスト受入件数（（）内は年度累計件数）

商品分類	食料品	住居品	光熱水品	被服品	保 健 衛 生 品	教 養 娛 楽 品	車 両 ・ 建 物 ・ 設 備	土 地 ・ 建 物 ・ 設 備	計
国民生活センター	0 (1/4)	0 (0/2)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/1)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (1/7)
消費生活センター および行政機関	1 (1/2)	0 (6/11)	0 (0/2)	0 (0/0)	0 (2/3)	0 (0/3)	0 (0/6)	0 (0/0)	1 (9/27)
その他	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)
計	1 (2/6)	0 (6/13)	0 (0/2)	0 (0/0)	0 (2/3)	0 (0/4)	0 (0/6)	0 (0/0)	1 (10/34)

※ 表内（ ）の数値：（2003年10月1日以降累計 / 今年度累計）

テスト受入商品等

商品名	件数	苦情の内容
食用油	1	少量で使用できるとうたった揚げ油が発火してやけどした。

テスト実施件数（（）内は年度累計件数）

商品分類	食料品	住居品	光熱水品	被服品	保 健 衛 生 品	教 養 娛 楽 品	車 両 ・ 乗 り 物	土 地 ・ 建 物 ・ 設 備	計
国民生活センター	0 (2/3)	0 (0/2)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (1/2)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (3/7)
消費生活センター および行政機関	0 (0/1)	3 (7/10)	0 (2/2)	0 (0/0)	0 (0/1)	0 (2/3)	0 (0/7)	0 (0/0)	3 (11/24)
その他	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)	0 (0/0)
計	0 (2/4)	3 (7/12)	0 (2/2)	0 (0/0)	0 (0/1)	0 (3/5)	0 (0/7)	0 (0/0)	3 (14/31)

※ 表内（ ）の数値：（2003年10月1日以降累計 / 今年度累計）

テスト結果の概要

受入月	商品名	経緯及びテスト依頼内容	テスト結果の概要
'03/10	ポプリオイル	ポプリポットに入れたポプリにポプリオイルをたらして使っていたところ、ポットの置いてあった棚が溶けているのに気付いた。商品に問題がないか調べてほしい。	同型品には酢酸リナリルなどの酢酸エステル系の成分が含まれていた。浸せきテストにて同型品による棚の溶解が確認されたこと、及び棚の材質であるポリスチレンは酢酸エステルに溶ける性質があることから、何らかの理由でポプリオイルが棚に接触して溶けたものと考えられる。
'03/11	ガラス製なべふた	ガラス製のなべふたを煮物調理に使用していたところ、ふたが破損した。同型品を用いて破損原因を調べてほしい。	相談者の使用状況や、ガラスにキズを付けた場合などについて再現テストを行ったが、破損には至らなかった。また、JIS基準における熱衝撃試験でもひびや割れは確認されず、破損の原因は不明であった。
'03/10	汁椀	汁椀を数ヶ月使用していたところ、最近になって洗うたびに底の糸じりあたりから色水が出ていることに気付いた。商品に問題がないか調べてほしい。	食品衛生法を参考とした溶出試験では問題は認められなかった。再現テストでは苦情品4個の中には黄色い水の溶出が確認されたものがあったが、本体が割れている苦情品の割れ目部分から多く溶出していたことから、これは素地の木に由来するものと考えられる。

<title>今月の原因究明テスト実施状況（2004年1月分）</title>